

 Fecha
 Sección
 Página

 16.02.2009
 Estado
 1/4

TEMOR BAJO TIERRA

Aunque la Alcaldía estabilizó el hundimiento en la calle Álamo Plateado, donde el padre del Edil José Luis Durán realiza una obra, los colonos temen que existan más grietas; inician análisis con georradar



Temen colonos por aparición de más cavidades en Álamo Plateado

Asustan grietas a vecinos

> Estabilizan el terreno después

del hundimiento del sábado;

revisará la zona con un georadar

Norma García y Francisco Ortiz

NAUCALPAN.- Al menos cuatro domicilios de la Calle Álamo Plateado, en Los Álamos, presentan grietas en sus estructuras y según una de las vecinas afectadas éstas se deben a las obras del estacionamiento frente a su hogar, donde el sábado hubo un hundimiento de aproximadamente 16 metros.

"En mi casa se han hecho una buena cantidad de grietas desde hace dos o tres meses que comenzó a construirse el estacionamiento.

"Le dije al señor (Raúl) Durán de las cuarteaduras que hay y nos

dijo que no tenía tiempo para perderlo en pequeñeces, que su problema era de media calle para allá (hacia su obra), no para atrás", relató la vecina Rita Oceguera.

Otros colonos añadieron que la calle tiene cavidades y ésta no soporta el paso de camiones de carga y maquinaria pesada por la edificación del estacionamiento en el predio del papá del Alcalde José Luis Durán.

No obstante, Carlos González, director de Protección Civil, aseguró que las viviendas no corren riesgo e informó que el desgajamiento fue controlado al estabilizar el terreno con 3 mil metros cúbicos de tepetate con el apoyo de 80 trabajadores.

"No fue hundimiento, fue un deslave originado por una fuga de agua el agua humedeció el terreno de esta construcción", aseguró González.

El hundimiento del sábado

no es el primero que se presenta en la vía, pues el 12 de noviembre de 2008 se registró uno similar unos 50 metros más adelante, a la altura del Colegio Anne Sullivan.

Además, para descartar riesgos en el área afectada, personal de Protección Civil acudirá hoy con un georadar para revisar la zona, donde ya proyectan rehabilitar la vía.

"A partir de este lunes comenzará el análisis con georradar en todo Álamo Plateado porque no es la primera vez que ocurre un hundimiento de este tipo, y lo completaremos con un estudio de mecánica de suelo.

"En el Programa de Obra Pública tenemos contemplada la repavimentación de esta calle con concreto hidráulico, pero antes vamos a hacer estos estudios", ofreció el Edil Durán en entrevista telefónica.



Página 1 de 2 \$ 10626.58 Tam: 615 cm2 BHERRERA



 Fecha
 Sección
 Página

 16.02.2009
 Estado
 1/4

ASÍ LO DIJO



Llegaron a las dos de la mañana (el sábado 14) gritando que saliéramos porque nos podíamos hundir, ahorita dicen que ya no hay riesgo, pero yo no me voy tranquila"



No hay ningún riesgo, yo lo reafirmo, Carlos González, director de Protección Civil, no tienen ningún riesgo"

Carlos González director de Protección Civil municipal

Rita Oceguera vecina de Los Álamos



> La zona donde se registró el hundimiento en Álamo Plateado está acordonada por patrullas y vehículos de Protección Civil.

Página 2 de 2