



Caos por **DESLAVES**

en Tijuana; al menos
tres muertos

“Se abre la tierra” en Tijuana

El Sol de Tijuana

TIJUANA, BC (OEM-Informex).- Provocado por las lluvias y la falta de infraestructura pluvial en el municipio, se abrió una zanja de aproximadamente 4 mil 500 metros cúbicos de volumen.

En la colonia San Luis, de la delegación Sánchez Taboada, en la calle Bolaños Cacho, desde la tarde de ayer se observa esta zanja de 150 metros de largo, por diez metros de ancho y tres metros de profundidad.

Los vecinos de la colonia relataron que cuando se fracturó la tubería que estaba debajo de la calle, surgió un geiser de casi 15 metros de alto lo que provocó la preocupación en la colonia, hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad respondió al llamado para resolver el asunto, sólo algunos trabajadores de Protección Civil del municipio acordaron el área para evitar mayores percances.

La señora Concepción Hernández García, vecina del conocido Cañón del Sáinz, relató que la zanja se hizo el lunes desde muy temprano, y aunque acudió con un grupo de vecinos a las oficinas municipales de Desarrollo Urbano, “el calvario” no dio frutos.

“Pensamos hacer una denuncia

por daños y perjuicios, porque ellos (la empresa Urbi) permitieron hacer las obras de un canal para las 15 mil viviendas que están haciendo aquí abajo, los de Urbi del Prado, lo que pensamos que deberían haber pensado antes de permitir hacer un canal sin ver lo que nos iba a afectar a nosotros en nuestra colonia”, abundó.

Desde las nueve de la mañana, agregó, los vecinos partieron a palacio municipal para notificar a obras públicas sobre la zanja, ahí los recibió el “ingeniero Antonio”, y prometió que hasta el día de hoy martes irían a revisar los daños, además de hablar con los responsables de la obra que maneja urbi.

El accidente fue provocado aparentemente porque se rompió un tubo de drenaje que se fragmentó provocado por la presión y las lluvias, los testigos de este hecho afirman que se hizo un geiser de más de 15 metros por la presión de agua que salió.

Cuando bajó la presión del agua, los resultados que observaron los vecinos fue el tremendo boquete que se hizo en la tierra. Donde dicen pueden pasar muchos accidentes.

“Después le hablamos a Pedro Durán de Protección Civil para que nos apoyara a sacar a las familias afectadas, alrededor de tres son las familias que tuvimos que sacar de

Continúa en siguiente hoja



Página 1 de 2
\$ 12760.80
Tam: 624 cm2

OMORAN

sus casas", señaló la señora Concepción Hernández.

Los destrozos que provocó la fractura de este drenaje, además de tres casas con daños, fue la total destrucción de una iglesia católica que los colonos dicen, la construyeron con sus limosnas y trabajo de varios años.

Finalmente, Hernández García indicó que buscarán al responsable de todos los daños ocasionados en el Cañón del Sáinz, por lo que solicitan la intervención del municipio para evaluar los daños, que dicen aún están por cuantificarse.

► Sesenta accidentes

En las últimas 48 horas, el saldo por la lluvia es de casi 60 de accidentes viales en toda la ciudad, tres personas muertas, 22 lesionadas y tres atropelladas, 30 turnadas al Ministerio Público y 27 internadas de gravedad, informó el encargado de hechos de tránsito en Tijuana, Alfonso Molina Patiño.

El funcionario señaló que los percances se presentaron sobre todo en las vialidades rápidas, donde los

choques son más comunes por el exceso de velocidad.

Además del exceso de velocidad, no guardar la distancia reglamentada entre vehículos son las causas de los accidentes, por lo que exhortó a los automovilistas a ser más precavidos a la hora de manejar, sobre todo bajo condiciones extremas, como en la lluvia.

Finalmente, Molina Patiño invitó a la población a salir sólo a trabajar o a la escuela.

LA TRAGEDIA

- Hundimiento 4 mil 500 metros cúbicos
- Protección civil sólo acordonó el área
- Mide 150 metros de largo, 10 de ancho y 3 de profundidad
- Tubería rota provoca geiser de 15 metros
- Vecinos demandarán a la empresa Urbi



» EL DERRUMBE de la construcción fue provocado aparentemente porque se rompió un tubo de drenaje.

FOTO: EL SOL DE TIJUANA / OEM-INFORME