

Conagua sigue sin reparar las fallas en 200 metros del afluente

Temen colapso del Canal La Compañía

● Familias de la zona viven con miedo de que las aguas negras inunden sus casas

Itzapalaca ▶ Arturo Morales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha instalado la mampostería para sellar las fisuras por donde se derramaban hasta 80 litros por segundo de agua del Canal La Compañía a calles de la colonia El Molino, por lo que familias afirman que viven con el riesgo de que parte del borde pueda colapsarse.


Son alrededor de ocho mil los pobladores quienes viven en los límites del canal de aguas negras, incluso hay decenas de casas ubicadas a 20 metros del afluente.

Las fisuras se presentaron el pasado 30 de junio en una área de 200 metros de largo, comprendida entre el kilómetro 500+200 al 500+400.

La señora Concepción Nanco Hernández, quien vive en la calle Magnolia manzana 27 lote 28 de la colonia El Molino, expuso que las fisuras representan un peligro para la población que se asienta en los márgenes del canal.

"Desde el pasado sábado no se observan filtraciones de agua, sin embargo, eso no quiere decir que el problema esté resuelto, pues las lluvias más intensas no se han presentado", dijo.

Cabe señalar que material "table estacado", que son una especie de vigas de concreto, se encuentra



ANTONIO LOPEZ

Hay hogares a 20 metros del río

claves

Peor escenario

○ Vecinos de las colonias aledañas al afluente exigieron a las autoridades que realicen los trabajos necesarios en la zona para evitar percances.

○ Recordaron que el 31 de mayo del 2000 se abrió un boquete a 800 metros de la falla actual por donde escaparon miles de litros de aguas negras que dañaron casas y autos.

en la zona, sin embargo, no se ha iniciado su instalación en un sistema de mampostería.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) sólo ha colocado costaleras en la zona y rellenado el interior del canal en la zona de la fisura con materiales de arena para frenar las filtraciones.

La geografía de la calle Gloria lateral al canal, es otra, pues para prevenir efectos de una posible salida de agua con mayor magnitud, fue colocada una costalera sobre la arteria de circulación local, por lo que la distancia entre viviendas y el borde del canal se va reduciendo.

Por su lado, la señora Rocío, dueña de una estética que se encuentra en la esquina de las calles Gardenia y Delicias, recordó que la fisura "siempre había estado en ese lugar, pero no la habían tomado en cuenta".

Los vecinos exigieron a las autoridades que hagan los trabajos para evitar que se forme un boquete como el que se abrió el 31 de mayo del 2000 sobre el mismo Canal La Compañía, aproximadamente 800 metros hacia el poniente de la falla actual, el cual originó graves inundaciones que taparon casas y dañaron algunos vehículos de la zona. ■ M

