



Socavón en Santa Fe. Obras de construcción de un edificio causaron en Paseo de la Reforma un hundimiento de 30 metros de diámetro, 40 de profundidad y el deslave de 7 mil metros cúbicos de tierra

Deficiencias en obras de construcción, la posible causa, dice Protección Civil

Hundimiento de 40 metros en Santa Fe

• Se deslizaron 7 mil metros cúbicos de tierra sobre prolongación de Paseo de la Reforma

México • Miriam Castillo

Por las obras de construcción de un edificio ocurrió un hundimiento de 40 metros de profundidad y 30 de diámetro sobre prolongación

de Paseo de la Reforma, a la altura del kilómetro 11.

Alrededor de las siete de la noche del domingo, la lluvia reblandeció el terreno y se vino abajo con aproximadamente siete mil metros cúbicos de tierra.

El percance no dejó lesionados ni pérdidas humanas, pero uno de los carriles de la avenida que lleva hasta el centro comercial Santa Fe desapareció.

Minutos más tarde arribaron

al lugar elementos de Protección Civil que acordonaron la zona e iniciaron los peritajes.

El Grupo Inverterra, SA de CV realizaba obras para la construcción de un complejo habitacional con al menos 10 niveles, por lo que según las primeras averiguaciones de la Secretaría de Protección Civil, las causas fueron la falta del muro de contención y las lluvias que provocaron el reblandecimiento de la tierra



y posteriormente el derrumbe.

El socavón dañó cinco postes de teléfono, uno de alumbrado público y varios metros de banqueta del lado norte de la autopista.

Debido a ello se suspendieron las obras hasta que se culmine con los peritajes y se deslinden responsabilidades.

Por el momento únicamente se tienen detenidos los trabajos, pero de no contar con los permisos correspondientes la obra será clausurada de manera definitiva.

El titular de Protección Civil, Elías Moreno, dijo que las primeras averiguaciones arrojan que la falta de seguridad y drenes en el muro de contención del terreno, provocaron el deslave.

"Es similar al caso anterior que tuvimos en la colonia Nápoles, había un muro de contención sin drenes, el agua de lluvia y parte del drenaje se acumulan y ejerce

mucha presión en el sitio. Lo que deriva en un desgajamiento profundo", aseguró.

Sin embargo, dijo, aún se revisa la construcción para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones, de ser necesario.

Las afectaciones principales se tuvieron sobre la vialidad, lo que desquició el tránsito en la zona comercial y empresarial de Santa Fe.

Quienes acuden regularmente incrementaron su recorrido de una a dos horas.

En los peritajes participan personal del Instituto Politécnico Nacional y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer la topografía del terreno y la situación de riesgo.

Este es el segundo incidente similar en los últimos dos meses, aunque en delegaciones distintas.

El primer incidente sucedió el pasado 13 de mayo en Avenida del Parque, colonia Nápoles junto

a la construcción de tres torres de departamentos y un centro comercial. ■M

claves

Puntos de riesgo

El Gobierno del Distrito Federal tiene detectados 173 puntos vulnerables por deslizamiento de tierra a consecuencia de las lluvias, 28 de ellos en Cuajimalpa.

De comprobarse la responsabilidad de la constructora, las sanciones van desde el resarcimiento del daño hasta la suspensión total de los trabajos. Los peritajes los realizan la UNAM y el Politécnico.

Busque el video en:
milenio.com



El socavón dañó el carril derecho de la vialidad, la acera, así como postes telefónicos y de energía eléctrica