

Fecha 11.12.2009	Sección Primera	Página 17
----------------------------	---------------------------	---------------------

EN BREVE

» Deterioro de emisor poniente se conocía antes de inundaciones

TLALNEPANTLA. Desde 2003 el ayuntamiento conocía las malas condiciones con que operaba el emisor poniente, que se fracturó el pasado 6 de septiembre e inundó más de 2 mil viviendas de Valle Dorado. El Plan Municipal de Desarrollo de Tlalnepantla, publicado en la *Gaceta del Gobierno* estatal el 18 de agosto de 2003, contemplaba el deterioro de los bordos de los vasos reguladores El Cristo, Fresnos y Carretas, y advertía del "estado que tienen el emisor poniente y el río de los Remedios". El documento proponía realizar obras para evitar problemas durante la época de lluvias, debido al azolve que presentaban los canales y al deterioro. (Juan Manuel Barrera)

