

Supervisan en Cancún playas erosionadas

Sergio Caballero
CORRESPONSAL

CANCUN.- La titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Sedetur), Sara Latife Ruiz Chávez, señaló que las imágenes del “escalón” provocado por la pérdida de arena, tras el embate del **huracán** “**Ida**” puede dar “una lectura muy amarillista”.

La Secretaría de Turismo, acompañada por Juan Carlos Espinal González, jefe de Ingeniería de sitio de Cancún del Departamento de Oceanografía de Comisión Federal de Electricidad, y el presidente de la Comisión Ejecutiva del Fideicomiso de Recuperación de Playas, Edgar Ordóñez, acudieron a supervisar el reinicio de los trabajos, tras la contingencia por el **huracán** “**Ida**”.

El segmento de playa recuperada registró una mayor erosión tras dos días de estar sometida a los embates de marejada y lluvias, ocasionadas por una vaguada y por el **huracán** “**Ida**”.

“La instrucción del Gobernador (el priista Félix González) fue estar aquí y seguir muy de cerca y dar oportunamente la información que sea necesaria. Aclarar, cada uno de los datos porque desde luego hay imágenes que se les puede dar una lectura muy amarillista”, dijo Ruiz Chávez.

Ante la contingencia ciclónica, desde el pasado viernes, fueron suspendidos los trabajos y la draga “Kaishuu” fue trasladada para su resguardo a Coatzacoalcas, Veracruz.

Ordóñez señaló que los efectos del oleaje y viento, derivados por el paso de “**Ida**” frente a las costas de Cancún, “aceleró el proceso de asentamiento de la

arena.

“La playa conserva su perfil de construcción propuesto. Efectivamente, el **meteor** acelera este proceso”, dijo.

Señaló que técnicos de la CFE realizaron una batimetría para revisar los perfiles y la forma de cómo se adecuaron.

Indicó que los trabajos se reanudaron ayer (lunes) con la colocación de los tubos, que fueron hundidos y anclados, para protegerlos de los vientos huracanados y la draga regresaría el miércoles o jueves.

Mencionó que en una semana de trabajos, se colocaron 212 mil metros cúbicos de arena vertidas en 512 metros lineales con perfil de playa entre 60 y 70 metros.

En tanto, Espinal González señaló que “hay un retroceso de 30 metros en promedio” de arena.

Mencionó que el **huracán** “**Ida**” creó una zona de rompientes debajo del **agua**.

“Esto quiere decir que hay una ganancia de fondo”, dijo.

Señaló que parte del relleno quedará debajo del **agua**.

“Lo que estamos nosotros procurando es que todo el material, va empezar a retroceder hasta alcanzar un ancho de construcción entre 30 y 40 metros”, dijo.

El costo de todo el proyecto, que incluye Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, es de unos mil millones de pesos.



Cortesía: Novedades de Quintana Roo

> La secretaria de Turismo, Sara Latife, jugó en el “escalón” que se formó tras el paso de “**Ida**”.



Juan Novelo

> Los trabajos de recuperación de playas se reanudaron ayer en Cancún.

