

Ayuntamiento de Tlalnepantla conocía desde 2003 deterioro en Emisor Poniente

■ Habitantes de Valle Dorado exigen el pago total de daños, en razón de que desde el 2003 el gobierno municipal conocía las malas condiciones en que operaba el Emisor Poniente, que se fracturó el pasado 6 de septiembre e inundó más de 2 mil viviendas del fraccionamiento.

El ayuntamiento se proponía realizar diversas obras para evitar problemas durante la temporada de lluvias, debido al azolve que presentaban los canales de aguas negras y al deterioro en que se encontraban los mismos.

El Plan Municipal de Desarrollo de Tlalnepantla, publicado en la *Gaceta del Gobierno* estatal el 18 de agosto del 2003, contemplaba el deterioro de los bordos

de los vasos reguladores El Cristo, Fresnos y Carretas, y advertía del “estado que tienen el Emisor Poniente y Río de los Remedios”.

Entre dichas obras estaba “promover el desazolve de cauces y rectificación del Emisor Poniente en su tramo a cielo abierto que se localiza fuera del municipio, al igual que el desazolve anual y mantenimiento de los mecanismos de control de las presas para el control del agua que también se encuentran en municipios ubicados al poniente de Tlalnepantla”.

Además, “construir el segundo túnel del Emisor Poniente II, desde el Vaso del Cristo hasta el inicio del tramo a cielo abierto del Emisor”.

Habitantes de Valle Dorado señalaron que en julio del 2007 se inundó su comunidad por fisuras en el Emisor Poniente, por lo que desde entonces notificaron el hecho a los gobiernos municipal y estatal, así como a la **Comisión Nacional del Agua (Conagua)**, sin que tomaran las medidas pertinentes para solucionar el problema.

Arcelia Pérez Pérez, ex presidenta de la Asociación de Colonos de Valle Dorado, indicó que el 3 de mayo del 2005 solicitó por escrito al gobierno municipal realizar obras hidráulicas para evitar inundaciones en su comunidad, ya que había filtraciones que afectaban varias calles, entre ellas Paseo de las Aves.

