

MUERE TRABAJADOR EN OBRAS DEL METRO

Cava obrero su tumba

»» Aplasta tubo al hombre que labora en la construcción de la Línea 12

GERARDO OLVERA

MÉXICO, DF.-EL DESGAJAMIENTO del suelo por la filtración de agua y la inestabilidad del terreno provocó que un trabajador falleciera aplastado y dos compañeros resultaran heridos durante un deslave ocurrido en las obras de construcción de la Línea 12 del Metro, en Tláhuac.

Cristian Espinoza Riojas, de 24 años de edad, quedó sepultado bajo un tubo de acero y toneladas de tierra; sus compañeros Adán Ignacio Ávila Escamilla, de 41 años, y Efrén Hernández Sánchez, de 33 fueron rescatados por sus propios compañeros y llevados más tarde en una ambulancia del ERUM a la Clínica 32 del IMSS donde permanecen internados.

Eran las 2:00 horas de ayer, cuando la cuadrilla de trabajadores de la empresa Carso colocaba una tubería de agua potable y a su

vez reforzaba un tubo de drenaje, a una orilla de la nueva línea del Metro, sobre la Avenida Tláhuac, y calle Olivos, Colonias Los Olivos.

De pronto un desgajamiento de tierra hizo que pedazos de asfalto, vigas de acero y maderos aplastaran a los trabajadores que estaban en la tubería.

“Los gritos de ayuda no se hicieron esperar, y eramos varios y estábamos metiendo el tubo cuando de repente se nos cayó encima todo. Yo pude salir rápido y ayudar a mis compañeros”, dijo Abraham Méndez, trabajador.

La zanja construida para albergar las tuberías, cuyo diámetro aproximado era de tres y medio metros de profundidad por dos de ancho se empezó a inundar al romperse las tuberías.

La tierra y tepetate cayeron sobre los tres empleados de Carso. Cristian corrió con pero suerte cuando el tubo de acero inoxidable

le cayó encima y ahogó sus gritos.

“Estaba desesperado y de repente no se escuchó nada”, comentó un empleado ha hablar de los últimos momentos de Cristian.




Los gritos de ayuda no se

hicieron esperar, y eramos varios y estábamos metiendo el tubo cuando de repente se nos cayó encima todo.”


ABRAHAM MÉNDEZ
trabajador.

Al lugar llegaron ambulancias de Protección Civil, del ERUM y carros bomba de vulcanos que acudieron una vez lanzada la emergencia.



Bomberos y rescatistas sacaron el cadáver del trabajador.





Los obreros colocaban una tubería en Avenida Tláhuac a un costado de las obras del Metro, pero la tierra reblandecida provocó que se presentara un derrumbe.