

Inseguras, 625 viviendas

# Detectan 113 grietas en siete delegaciones

• Iztapalapa y Xochimilco, zonas de mayor riesgo, revela Protección Civil

México • Miriam Castillo

En el Distrito Federal se tienen registradas 113 grietas en siete demarcaciones que en esta temporada de **lluvias** ponen en riesgo al menos 625 viviendas.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Protección Civil, las más activas se encuentran en Iztapalapa y en la delegación Xochimilco, donde los riesgos de activación son altos.

Las colonias más afectadas son Ermita Zaragoza, Peñón del Márquez, Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa y el pueblo de Tulyehualco, en el caso de Xochimilco.

Los movimientos telúricos y las **lluvias** podrían provocar que las fallas en la tierra se extiendan en un tramo mucho más amplio. En esos sitios, las grietas pueden presentarse y afectar construcciones.

En el caso de Iztapalapa se ubica de manera mucho más precisa y es la única delegación que cuenta con monitoreo particular sobre las fallas. Hasta ahora se han revisado 287 viviendas y se localizaron en riesgo 124 sólo en esa demarcación.

También existen en la delegación Azcapotzalco en las colonias de Alameda Norte y Ferrería, en Tláhuac, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

En total hay 113 familias de grietas. Es decir una inicial y algunas



Un nuev socavón se abrió el sábado pasado

## Descartan peligro

••• El secretario de Protección Civil del gobierno capitalino, **Elias Miguel Moreno**, descartó que la grieta que se abrió el sábado en la colonia Lomas de San Lorenzo, delegación Iztapalapa, represente algún riesgo. Moreno señaló que dicha grieta no forma parte de la registrada el 8 de julio de 2007, donde perdió la vida Jorge Alejandro Ramírez, de 19 años.

"Es una socavación de 10 metros de longitud, tres de ancho y 7.5 metros en su parte más profunda, detectada en la calle Vista Hermosa casi esquina con Gardenia, a unos 30 metros de la grieta IZT 47 que ha generado problemas constantes", dijo. Agregó que estudios de georradar y sismicorefracción realizados indican que no es una activación de la IZT 47, lo que significa que no se tendría que desalojar a nadie.

México • Notimex

ramificaciones que pueden encontrarse en las inmediaciones.

Los monitoreos se realizan cada año y en las zonas marcadas de riesgo, las acciones se intensifican durante la época de **lluvias** por ser cuando más se registran

cambios en el subsuelo.

Se ubicaron 16 colonias en siete demarcaciones que cuentan con zonas de riesgo. En algunas, debido a la alta peligrosidad, se desalojaron las viviendas de manera definitiva, sobretodo en Xochimilco. ■M

