

COLOCAN COSTALES CON TEPETATE

Se riegan aguas negras

»» Temen familias una **inundación** en el canal de Chalco por la fractura de un talud

DIANA MARTÍNEZ

CHALCO.- LAS **LLUVIAS** y la aparente falta de solución a una grieta en la zona provocaron ayer la fractura de un talud que derivó en el desbordamiento del canal de aguas negras Amecameca, en el Municipio de Chalco, en el Estado de México.

Desde las 8:00 horas, vecinos de la Colonia San Mateo Huiztilzingo se percataron de que el **agua** del canal avanzaba hacia las parcelas que lo rodean, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Sin embargo, fue hasta las 11:00 horas cuando personal de Protección Civil de la entidad y elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) arribaron al lugar para resguardar la zona.

En cuestión de minutos, el

agua comenzó a cubrir los terrenos de cultivo, acercándose rápidamente a la zona habitacional que colinda con el penal de Huiztilzingo.

Ante el temor de que el líquido alcanzara sus hogares, alrededor de 30 familias salieron de sus casas para colaborar con el personal de emergencia mediante la colocación de costales con tepetate.

A las 15:00 horas, aproximadamente, el **agua** del canal fue controlada por los cuerpos de emergencia.

Vecinos de la zona exhortaron a las autoridades a tomar las medidas necesarias ante el riesgo de que las constantes **lluvias** provoquen un nuevo desbordamiento.

“Hace tres años ya había pasado esto, se les dijo que arreglaran aquí, pero no les importó y ahora las consecuencias son peores; todo empezó por una grieta que se formó y que no se atendió a tiempo, un rato estuvieron trabajando,

pero después se olvidaron”, señaló Ricardo Castillo Soto, habitante de la zona, mientras colocaba los costales en la zona dañada.

Durante al menos cinco horas, elementos de Protección Civil trabajaron en la zona, no obstante, los habitantes no fueron desalojados ante el riesgo de un nuevo percance.



La grieta tiene tiempo que se formó, acusaron los vecinos.

