

Fecha 22.07.2009	Sección Ciudad	Página 4
----------------------------	--------------------------	--------------------

EN BREVE



EMILIO FERNÁNDEZ EL GRÁFICO

PESE A REPARACIÓN
Lluvia puede colapsar al río Amecameca

CHALCO, Méx.— La emergencia pasó, pero el riesgo persiste. La fractura de más de 12 metros cuadrados que afectó una de las paredes del río Amecameca fue reparada por trabajadores de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, el afluente puede colapsarse otra vez si se registran lluvias fuertes. Antonio Gutiérrez Marcos, director de Agua Potable y Saneamiento del Organismo de la Cuenca del Valle de México de la Conagua, confirmó que la situación de emergencia fue controlada y que además de la ruptura mayor también se sellaron otras "tres grietas importantes".

